



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale

Oristano 11/01/2024	Ordinanza n. <u>1</u> /2024	Protocollo n. <u>624</u>
---------------------	-----------------------------	--------------------------

Oggetto: Limitazione della circolazione sulla SP 54 bis - nuovo ponte Tirso.

Agli organismi:	Prefettura di Oristano	protocollo.pref.or@pec.interno.it	ORISTANO
	Comune di Oristano	istituzionale@pec.comune.oristano.it	ORISTANO
	Polizia Stradale - Sezione di Oristano	dipps229.040p@pecps.poliziadistato.it	ORISTANO
	Comando Provinciale Carabinieri	tor25192@pec.carabinieri.it	ORISTANO
	Comando Provinciale Vigili del Fuoco	com.oristano@cert.vigilfuoco.it	ORISTANO
	Servizio Territoriale Corpo Forestale	cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it	ORISTANO
	ANAS	anas.sardegna@postacert.stradeanas.it	CAGLIARI
	Azienda Sanitaria n. 5	protocollo@pec.asloristano.it	ORISTANO
	Croce Rossa Italiana	cp.oristano@cert.cri.it	ORISTANO
	Ufficio del Genio civile	lpp.civile.or@regione.sardegna.it	ORISTANO
	Azienda Regionale Trasporti	informazioni.or@arst.sardegna.it	CAGLIARI
	Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile	umc-oristano@pec.mit.gov.it	ORISTANO
	Automobile Club d'Italia	aci.oristano@aci.it	ORISTANO
	All'Istruttore Direttivo Tecnico	arch.j. Fabrizio Pibi	SEDE
	Ufficio Stampa Provincia di Oristano	dott. Oscar Migliorini	SEDE
e p.c.	Rai Rete 3	tgr.sardegna@rai.it	CAGLIARI
	Videolina	redazione@videolina.it	CAGLIARI
	Redazione Unione Sarda	unione@unionesarda.it	CAGLIARI
	Redazione Nuova Sardegna	oristano1@lanuovasardegna.it	ORISTANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il data 10.01.2024 il personale addetto alla vigilanza sulle strade provinciali ha segnalato la presenza di un preoccupante cedimento in corrispondenza di uno dei giunti di dilatazione della struttura del ponte sulla SP 54bis in uscita dalla Città di Oristano;
- che il personale tecnico di questa Provincia ha immediatamente effettuato un accurato sopralluogo accertando l'effettiva pericolosità della situazione e, conseguentemente, ha provveduto ad installare la segnaletica necessaria a limitare la circolazione dei veicoli sulla sola corsia di sinistra in uscita dalla Città di Oristano, al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni pericolose per la circolazione veicolare;
- che al fine di effettuare le lavorazioni necessarie alla sostituzione del giunto danneggiato è stata contattata con estrema urgenza una ditta specializzata nel settore e che la stessa ha stimato in circa giorni 20 il tempo necessario per la risoluzione della criticità.

PER QUANTO SOPRA visto l'art. L'art. 6, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

DISPONE



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale

la chiusura al traffico a qualsiasi tipo di veicolo della corsia destra della SP 54bis (Nuovo ponte sul Tirso) in uscita dalla Città di Oristano fino alla conclusione dei lavori di sostituzione del giunto danneggiato.

Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie ulteriori limitazioni sul tratto stradale di che trattasi le stesse verranno comunicate con l'emissione di nuove ordinanze.

Questa Provincia ha provveduto ad installare tutta la segnaletica di cantiere finalizzata ad informare gli utenti della strada della situazione di pericolo. Agli stessi raccomanda di porre particolare attenzione e di rispettare i limiti di velocità.

La normale circolazione veicolare sarà ripristinata senza l'emissione di nuova ordinanza alla conclusione dei lavori.

E' fatto obbligo a chi di competenza osservare e far osservare la presente ordinanza avverso la quale è ammesso ricorso al TAR.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geom. Alessandro Serra

